

**ABINEE/ANATEL - Levantamento de informações sobre os demoduladores de FM instalados nos equipamentos celulares**

FABRICANTE	STATUS
<b>LG</b>	celulares não suportam a faixa estendida de 76.1 MHz até 87.5 MHz. Todos os nossos aparelhos seguem o padrão Europeu – Região 1 da ITU – no qual temos suporte para as frequências de 87.5 até 108.0 MHz.
<b>MOTOROLA</b>	XT2113-3 XT2095-1 XT2091-4 XT2075-3 XT2087-1 XT2083-1 XT2081-1 XT2067-2 XT2073-2 XT2063-3 XT2053-2 XT2055-2 XT2041-1 XT2016-2 XT2027-1 XT2019-2 XT2016-2 XT2015-2 XT2029-3 XT2010-1 XT2025-1 XT2013-1 XT1970-1 XT1965-2 XT1962-4 XT1955-1 XT1952-2
<b>ASUS / ACBZ</b>	Os produtos que temos hoje em comercialização, nenhum modelo tem capacidade estendida, todos começam em 88.1MHz
<b>MULTILASER</b>	Por hora não temos modelos com capacidade na faixa estendida FM.
<b>DL</b>	atualmente não trabalhamos com nenhum modelo de celular que possua demodulador FM operando nesta faixa de frequência.
<b>SAMSUNG</b>	Os dispositivos com a função rádio FM da Samsung atualmente disponíveis no mercado nacional não operam na faixa estendida. Porém, a empresa se dispõe a fazer a atualização para os próximos dispositivos fabricados no país - a partir de 180 dias da publicação de uma regulação.
<b>APPLE</b>	A Apple não possui nenhum celular com capacidade de recepção de sinais de FM.
<b>HUAWEI</b>	Nenhum modelo da HUAWEI já homologado.
<b>POSITIVO</b>	